



Spolux 20-60×80

Art. N.º 9621500



ES Instrucciones de uso

Resumen del dispositivo



Contenido del paquete:

- › Catalejo
- › Trípode con placa de liberación rápida
- › Mochila





No mire nunca directamente al sol ni cerca del mismo con este dispositivo. ¡Hay RIESGO DE CEGUERA!

Partes

- ① Oculares TwistUp
- ② Ajuste del zoom (rueda de zoom)
- ③ Ajuste fino (rueda de enfoque)
- ④ Tubo óptico
- ⑤ Protección solar
- ⑥ Rosca del adaptador para trípode

Configuración del catalejo

Idealmente, el catalejo debe montarse en el trípode suministrado con la placa de liberación rápida. Su catalejo tiene una rosca de conexión de trípode de acuerdo con el estándar DIN (6) para este propósito. Esto permite montar el catalejo en cualquier trípode con un tornillo estandarizado correspondiente.

IMPORTANTE:

Retire las tapas protectoras del tubo y del ocular. Asegúrese de reemplazar las tapas protectoras de los lentes cada vez después de usar el catalejo.

Funcionamiento

- **Rueda de enfoque:** Mire el ocular (1) y gire la rueda de enfoque (3) en cualquier dirección para enfocar un objeto.
- **Zoom:** Gire la rueda de zoom (2) para acercarse o alejarse de un objeto. A continuación, utilice la rueda de enfoque (3) para enfocar.
- **Uso interior y uso exterior:** Incluso si ocasionalmente observa objetos a través de una ventana abierta o cerrada, los mejores resultados se logran afuera. Las diferencias de temperatura entre el aire interior y exterior, así como la baja calidad del vidrio de la ventana pueden hacer que las imágenes a través del visor se vuelvan borrosas.
- **Protección solar:** Puede extender el protector solar (5) en condiciones de poca visibilidad causadas por el fuerte sol. Para ello, cierre el anillo en la abertura del catalejo con la mano y gírelo hacia la derecha mientras mira hacia el objetivo de observación. En algunos modelos, el protector solar también se puede extender simplemente deslizando.

Observación terrestre

Cuando observa objetos terrestres, mira a través de las ondas de calor que se forman sobre la superficie de la Tierra. Es posible que haya visto estas olas de calor deslizándose por el asfalto en verano. Las olas de calor causan una pérdida de calidad de imagen.

Si las olas de calor dificultan la observación, intente desenfocar un poco para obtener una imagen más suave y de mejor calidad. Aproveche las primeras horas de la mañana para realizar sus observaciones, antes de que la superficie se haya calentado demasiado.

Limpieza y mantenimiento

Su catalejo es un instrumento óptico de precisión construido para proporcionar toda una vida de experiencia de observación. (Rara vez requerirá reparación o mantenimiento por parte del fabricante). Siga estas recomendaciones para mantener su catalejo en las mejores condiciones:

- › Evite limpiar las lentes del catalejo. Un poco de polvo en la superficie de la lente correctora no resultará en ninguna pérdida de calidad de imagen.
- › Si es absolutamente necesario, el polvo debe eliminarse de la lente frontal con mucho cuidado con un cepillo de pelo de camello o con un hisopo (disponible en la mayoría de las farmacias).
- › Los materiales orgánicos (por ejemplo, las huellas dactilares) de las lentes frontales pueden eliminarse con una solución de 3 tercios de agua destilada por 1 de alcohol isopropílico. También puede agregar 1 gota de líquido bio-


degradable para lavavajillas por medio litro de solución. Use toallitas faciales suaves y blancas y haga movimientos cortos y suaves. Cambie las toallitas con frecuencia.

ATENCIÓN: No use paños perfumados o paños con lociones. Esto podría dañar la óptica.

- › **Su catalejo está protegido contra el agua de lluvia:** Esto significa que es adecuado para ser utilizado por un deportista, un marinero o un usuario ocasional en un entorno donde el visor puede estar expuesto al agua, por ejemplo, lluvia, niebla, pulverizadores, etc. Está diseñado para ser resistente si se expone accidentalmente al agua, pero no es adecuado para el buceo o uso extensivo en el agua. Si su catalejo se sumerge intencionalmente en agua durante un largo período de tiempo, corre el riesgo de anular su garantía.

Tenga en cuenta también que, aunque puede usar su catalejo cerca del agua, el agua en la lente causa distorsión de las imágenes. Limpie el agua de toda la unidad con un paño suave cuando vuelva a alejarse del agua.

Notas



Eliminación



Deshágase de los materiales de embalaje por tipos. En caso de dudas, póngase en contacto con el punto limpio más cercano o la autoridad local competente para informarse sobre el procedimiento del reciclaje

¡Observe las disposiciones legales vigentes cuando elimine el aparato! Se puede obtener información sobre la eliminación adecuada en los proveedores de servicios de eliminación de residuos municipales o en la Agencia de Medio Ambiente.

Garantía

El período de garantía normal es de 2 años y comienza el día de la compra. Para beneficiarse de un período de garantía voluntario ampliado, como se indica en la caja de regalo, es necesario registrarse en nuestro sitio web.

Puede consultar las condiciones de garantía completas, así como la información sobre la ampliación del periodo de garantía y los detalles de nuestros servicios en www.bresser.de/warranty_terms.

Servicio

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo, 1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas desde el extranjero están ligadas a costes suplementarios..

Contacte con

Bresser GmbH

Calle Valdemorillo, 1 Nave B
28925 Alcorcón, Madrid (España)

www.bresser-iberia.es

   @BresserEurope



© 2021 Bresser GmbH, 46414 Rhede, Alemania.

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, transmitida, transcrita o traducida a ningún idioma de ninguna forma sin el permiso por escrito de Bresser GmbH. Salvo errores y modificaciones técnicas.

Manual_9621500_Spolux-20-60x80-Spotting-Scope_es_BRESSER_v012023a